
ERRATA – PE 003/2020

LOTE 02 – VELEIRO CLASSE 420

Onde se lê:

DESCRIÇÃO – (...) 02 (dois) bailers (fixado no fundo do barco para escoar a água), puxador do mastro fixado ao barco (mast puller), sistema de regulagem do rake (caimento) na borda com controle localizado em ambos os lados da embarcação, atrás do travller, com os mordedores que prendem o cabo devem ser fixados em ferragem de fibra de carbono (...).

Leia-se:

DESCRIÇÃO - (...) 01 (um) bailer (fixado no fundo do barco para escoar a água), puxador do mastro fixado ao barco (mast puller), sistema de regulagem do rake (caimento do mastro), com controle junto ao próprio mastro (...).



WAGNER LEAL GOMES

Pregoeiro