

ERRATA – PE 003/2020

LOTE 03 - MOTOR

Onde se lê:

Motor de Popa - 25 HP	Motores de 25HP 2T ou 4T
MOTOR DE POPA 40 HP	Motores de 40 HP 4T
MOTOR DE POPA 60HP	Motores de 60 Hp

Leia-se:

Motor de Popa - 25 HP	Motores de 25HP 2T ou 4T e com comando no muncher.
MOTOR DE POPA 40 HP	Motores de 40 HP 4T e sem comando no muncher. Comando para console.
MOTOR DE POPA 60HP	Motores de 60 Hp 4T e sem comando no muncher. Comando para console.

WAGNER LEAL GOMES

Pregoeiro